



Antrag der FDP-Ortschaftsratsfraktion vom: 14.11.2019		Vorlage Nr.:	37	
Außenhaut des N6				
Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Ortschaftsrat Grötzingen	11.12.2019	3b	x	

Wie bereits vor Monaten von der FDP-Fraktion erwähnt, scheint die Fassade des Gebäudes, ganz besonders auf der West-Seite, deutliche Instandhaltungsrückstände aufzuweisen. Besonders das Fachwerk ist hier deutlich bewittert und restaurierungsbedürftig. Die Fensterrahmen blättern ab, der Dachtrauf scheint zu zerfallen. Die Verblechung am Fachwerkfuß ist falsch am Platze. An der Ostseite weist der Putz Mängel auf, ebenso der Dachtrauf. Dabei sind die vermutete Verbretterung des Fachwerks und die architektonischen, historisierenden Umbauten am Südteil bei dieser Gelegenheit auf ihre stilistische Eignung zu prüfen, ebenso wie der Anstrich der Sandsteingesimse. Ähnlich der Renovierung des Rathauses vor rd. 40 Jahren scheinen auch hier die Maßstäbe moderner Restaurierung nicht mehr gegeben, mit den bekannten Folgen.

Ehe ähnlicher Aufwand wie für das Rathaus benötigt sein wird, sollte bald eine Bestandsaufnahme eingeleitet werden.