

Fotodokumentation Keller der Ritterstraße 28-30

Abbildungen, wenn nicht anders vermerkt, aufgenommen vom Stadtarchiv bei der Begehung am 26. April 2021




Abbildung 1:
Grundriss des Kellergeschosses der Ritterstraße 28-30 (Plan: Flurneuordnungsamt).
Markierung des ehemaligen Zellentraktes im Keller des Seitengebäudes im Hof.
Markierung B: Luftschutztunnel und -raum (eigene Skizze ohne kartographische Korrektheit).
Markierung A: nicht mehr existenter ehemaliger Kellerzugang im Hof.



Abbildung 2:
Zugang zum ehemaligen Zellentrakt im Keller,
sichtbar das erhöhte Niveau zum übrigen Kellerteil



Abbildung 3 (Foto: Flurneuordnungsamt:
Seitengebäude im Hof, in dessen Kellergeschoss sich der ehemalige Zellentrakt befindet. Ehemaliger Kellerzugang vom Hof aus, 1998 abgebrochen und im Keller zugemauert. Sichtbar die betonierte Luftschutzverstärkung



Abbildung 4:
Ehemaliger Zellentrakt mit schmalem Gang. Erste
Tür links eine Kammer



Abbildung 5:
Eingang zur ersten Zelle, links Kontrollluke



Abbildung 6:
Kontrollluke zur ersten Zelle



Abbildung 7:
Innenraum der ehemaligen ersten
Zelle



Abbildung 8:
Tür zur ehemaligen zweiten Zelle. An der einstigen
Luftschutztür wurde der beidseitige Schließ- und
Öffnungshebel entfernt, wodurch die
Einschlussmöglichkeit gegeben war



Abbildung 9:
Zweite Zelle, Zugangstür und linke Wand. Unter
den Einritzungen sichtbar eine Zeichnung
(Indianerkopf ?)



Abbildung 10:
Linke Wand, linkseitig bis etwa mittig des Raumes. Einritzungen u. a. wie: Wählt KPD, Hasso Knoph, 15.7.47, 28.8.1948, Initialien usw.



Abbildung 11:
Linke Wand, rechtsseitig weitere Einritzungen, darunter die in russischer Sprache. Sie erscheint etwa wie „Dacbuga...“, tatsächlich ist es: „До свида[ния]“ mit dem Schreibfehler der fehlenden Worttrennung



Abbildung 12:
Am Ende des schmalen Gangs des ehemaligen Zellenttraktes.
Links Zumauerung 1998 des einstigen Kellerzugangs vom Hof aus (vgl. Abbildung 1, Markierung A).
Zarge einer ehemaligen Luftschutztür, dahinter Treppenabgang zum Luftschutztunnel



Abbildung 13:
Im Luftschutztunnel



Abbildung 14:
Am Ende des mit Bauschutt angefüllten
Luftschutztunnels.
Überreste einer Luftschutztür, dahinter ein kleiner
Raum, gefüllt mit Bauschutt



Abbildung 15 (Foto: Flurneuordnungsamt):
Im kleinen Raum hinter dem Luftschutztunnel,
endend an der Grenze zum Nachbargrundstück
Ritterstraße 32. Die mutmaßliche Türleibung
verbindet nach außen. Vermutlich handelt es sich
um eine Luftschutzeinrichtung, die eine
Verbindung nach außen sicherstellen sollte