



STELLUNGNAHME zum Antrag	Vorlage Nr.:	2018/0845
FDP-Gemeinderatsfraktion	Verantwortlich:	Dez. 6
Parkplatz am Hauptfriedhof/Belag erneuern		

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Gemeinderat	22.01.2019	16	x	

Kurzfassung

Die Ursache der Unebenheiten auf dem Parkplatz liegt teils in der Belagsart, dem Natursteinpflaster, und teilweise in den Wurzelhebungen durch die Bäume.

Ohne einen Eingriff in den Baumbestand und eine aufwändige Belagserneuerung, die beide nicht vorgesehen sind, werden die beschriebenen Unebenheiten leider auch zukünftig zu beobachten sein. Die Verkehrssicherheit wird durch kleinere Ausgleichsmaßnahmen und Reparaturen hergestellt.

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>					
Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: <input type="checkbox"/> Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) <input type="checkbox"/> Umschichtungen innerhalb des Dezernates <input type="checkbox"/> Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu					
IQ-relevant	x	Nein		Ja	Korridor Thema:
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	x	Nein		Ja	durchgeführt am
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	x	Nein		Ja	abgestimmt mit

Die Fahrwege zu den Parkständen sind mit großformatigem Natursteinpflaster befestigt und befinden sich insgesamt noch in einem befriedigenden Zustand.

Neben kleineren Verdrückungen ergeben sich insbesondere durch die Beschaffenheit des Natursteinpflasters Unebenheiten an den Fahrbahnoberflächen. Diese Situation haben wir allerdings in allen städtischen Bereichen, in denen als Belag Natursteinpflaster eingebaut wurde.

Die Parkstände sind mit Asphalt befestigt und befinden sich in einem schlechten Zustand. Durch starken Wurzeleinwuchs der dort vorhandenen Bäume werden die Asphaltflächen immer wieder erheblich beschädigt und verdrückt. Zum Erhalt der Bäume wurden in der Vergangenheit kleine Gitter zur Verbesserung der Wurzelbelüftung eingebaut.

Dieser Sachverhalt ist dem Tiefbauamt und dem Gartenbauamt bekannt. Die Nutzbarkeit und die Verkehrssicherheit des Parkplatzes sind jedoch gegeben. Eine dauerhafte Verbesserung ist mit vertretbarem Aufwand und ohne Eingriff in den Baumbestand allerdings nicht möglich.