

AfD-Gemeinderatsfraktion

Vorlage Nr.: **2021/0515**

Verantwortlich: **Dez. 5**

Dienststelle: **GBA**

Schäden an den neuen Bänken auf dem Marktplatz

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Gemeinderat	18.05.2021	32		

1 a. Wie kann es sein, dass das Robinienholz der Sitzbänke bereits rund ein halbes Jahr nach der Aufstellung massive Risse aufweist?

Der Grund für die Rissbildung kann aktuell noch nicht benannt werden.

1 b. Die Bänke haben offensichtlich nicht die von der Herstellerfirma zugesagten Eigenschaften; Fallen die Schäden daher unter die Gewährleistung der Herstellerfirma, sodass diese für die Beseitigung dieser Schäden aufkommt?

Die Verwaltung hatte die Rissbildung bereits festgestellt und Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen und um Stellungnahme gebeten. Die Ursache und das Ausmaß der Rissbildung müssen genauer untersucht werden. Selbstverständlich wird auch die Frage der Gewährleistung geprüft.

2 a. Wo befindet sich die Musterbank aus dem Irokoholz?

Auf dem Friedrichplatz befinden sich beide Musterbänke, eine aus Iroko gemäß der Standardausstattung des Herstellers. Bei der anderen Bank - wie auf dem Marktplatz - ebenfalls Robinienholz verwendet.

2 b. Ist der Standort vergleichbar mit dem der Bänke auf dem Marktplatz, wenn ja, weist das Irokoholz ebenfalls Risse auf?

Der Standort ist mit dem Marktplatz vergleichbar. Hier ist nur eine geringfügige Rissbildung festzustellen, die im Normalbereich liegt.

3. Besteht für die bereits bestellten Bänke für die Kaiserstraße noch die Möglichkeit des Vertragsrücktritts?

Die Bankbestellung für die Kaiserstraße ist noch nicht erfolgt.