

Vorlage Nr.: 2024/0135

Verantwortlich: Dez. 6

Dienststelle: TBA

DHH 2024/2025 Piroldstraße – Projektnummer 7.66 102.700 und Ergänzung

Anfrage der CDU-Ortschaftsratsfraktion

Gremien	Termin	TOP	Ö / N	Zuständigkeit
Ortschaftsrat Wolfartsweier	10.04.2024	8	Ö	Kenntnisnahme

Die Piroldstraße befindet sich in einer höheren Schadensklasse als die Wettersteinstraße. Für einen Umbau der Wettersteinstraße wäre ein hoher Aufwand erforderlich. Hierfür stehen jedoch nicht ausreichend Mittel zur Verfügung. Der Ausbau der Piroldstraße erfolgt unter anderem auf Wunsch des Ortschaftsrates Wolfartsweier.

Das Tiefbauamt erhebt regelmäßig die Straßenzustände im Stadtgebiet Karlsruhe. Diese Erhebung bildet eine Grundlage für die Erstellung des Bauprogrammes des Tiefbauamtes. Der Straßenzustand ist nur eines von mehreren Wertungskriterien. Eine wichtige Rolle spielt auch die verkehrliche Bedeutung, die zur Verfügung stehenden Mittel und politische Wünsche.

In Wolfartsweier bestand bisher der Wunsch, die engen Straßen östlich der Hangstraße niveaugleich auszubauen und mit einem Betonpflasterbelag, wie in der Hellenstraße, zu versehen. Nachdem die Piroldstraße in Zustandsklasse 4 ist, wurde das Projekt entsprechend geplant und in den Haushalt aufgenommen. Die Wettersteinstraße ist dagegen aktuell in Zustandsklasse 3 kategorisiert.

Wenngleich der optische Zustand der Oberfläche der Piroldstraße vielleicht keine besondere Dringlichkeit erkennen lässt, wird in der Straßenzustandsbewertung die bauliche Substanz insgesamt und deren Entwicklung betrachtet, was letztlich im Vergleich zur Wettersteinstraße die schlechtere Zustandsklasse bewirkt.

In der Wettersteinstraße werden regelmäßig Reparaturen durchgeführt, um den Zustand stabil zu halten. Im Hinblick auf den Unterhaltungsaufwand wäre zwar auch aus Sicht des Tiefbauamtes eine Erneuerung wünschenswert, allerdings gilt dies in gleicher Weise auch für einige weitere Straßen im Stadtgebiet, die in gleicher Bauweise beziehungsweise mit demselben Porphyr-Pflasterbelag ausgestattet sind und ebenso erneuerungsbedürftig sind. Eine Erneuerung der Wettersteinstraße würde zudem einen vergleichsweise größeren Bauumfang und damit höhere Kosten erfordern. Aufgrund der derzeit begrenzten Haushaltsmittel können diese Straßenerneuerungen jedoch aktuell nicht in Angriff genommen werden.

Noch anzumerken ist, dass sich der Straßenzustand in Wolfartsweier insgesamt im Vergleich zu anderen Stadtteilen verhältnismäßig gut darstellt und sich kein Straßenabschnitt in der schlechtesten Zustandskategorie 5 befindet. So wird auch die Wettersteinstraße regelmäßig kontrolliert, bei Bedarf repariert und damit in einem verkehrssicheren Zustand gehalten. Bedauerlicherweise ist dennoch ein Unfall wie in der Ergänzung zur Anfrage dargestellt, nicht auszuschließen.