



Rückbau von Spielanlagen als Instrument zur Qualitätssicherung

Rückbau Spielplätze 2026
Gartenbauamt Karlsruhe


Zusammenstellung Rückbau Spielplätze 2026

Rückbau Spielplätze 2026				Stand 02.07.2026
Nr.	OZ	PG	Stadtteil	Anlage
1	754	Mitte	08-Mühlburg	Lindenplatz
2	2923	Ost	16- Waldstadt	Instenburger Anlage KSP bei 28d
3	1104	Ost	07-Oststadt Ost	Tullaplatz KSP
4	1082	Ost	18-Hagsfeld	KSP Alte Bach Spielweg
5	2267	West	07 Oststadt Ost	Durlacher Allee KGA KSP
6	780	West	10- Knielingen	Pfalzbahnstraße 2 bei KGA
7	793	West	10- Knielingen	Ferdinand-Keller-Straße 11+27 KGA Durchgänge
8	1557	West	09-Daxlanden	Hermann-Schneider-Allee KGA Rheinaue Gewann Waid KSP I
9	1584	Süd	11-Grünwinkel	Albgrün Theodor-Söhner-Weg KSP
10	2440	Süd	13- Beierthim/Bulach	KSP Neue Anlage Straße
11	1393	Süd	15- Rüppurr	Eichelgarten KSP II
12	1517	Süd	12 Oberreut-West	Bernhard-Lichtenberg-Straße KSP
13	1533	Süd	12 Oberreut-West	Eugen-Geck-Straße 11 a KSP
14	98	Ost	19- Durlach	Lohn-Lissen Spielweg III (Ellmendinger Straße 7 a)
15	85	Ost	19- Durlach	Lohn-Lissen Spielweg I
16	126	Ost	19- Durlach	Geigersberg Bolzplatz bei Wasserbehälter (Franz-Marc-Str.)
17	259	Ost	20- Grötzingen	Obermühlweg KSP
18	2245	Süd	22- Hohenwettersbach	Rotenbüschle KSP
19	2116	Süd	24- Grünwettersbach	Bömerwaldstraße
20	315	Süd	21-Stupferich	Trollinger Str. Grünanlage

Ziel der Rückbaumaßnahme:

- mittel- bis langfristig Einsparungen durch Reduzierung der notwendigen Kontrollen
- mittel- bis langfristig Einsparungen durch Wegfall der Unterhaltungskosten
- mittel- bis langfristig Einsparungen durch Wegfall der Kosten für notwendige Reparaturen und Sanierungen
- Sicherung der Qualität der Bestandsanlagen

Übersichtsplan Rückbau Spielplätze 2026



Durlach

OZ 126 Bolzplatz Geigersberg/ Franz-Marc-Straße



Kriterien:

- Nutzungsgrad gering
- Absperrung zur Straße marode
- alte Tore ohne Netze
- geringe Rückbaukosten
- Grünfläche/ Wiese bleibt erhalten

Durlach

OZ 85 Lohn-Lissen Spielweg I



Kriterien:

- notwendige Reparaturen absehbar
- Sanierung zeitnah notwendig
- geringe Größe und Nutzung
- größere Spielplätze in der Nähe
- Gestaltung als Grünfläche möglich

Durlach

OZ 98 Lohn-Lissen Spielweg III



Kriterien:

- nur ein Kreisel als Spielgerät
- sehr geringe Größe und Nutzung
- sehr wenig Spielwert
- größere Spielplätze in der Nähe
- geringe Rückbaukosten

Grötzingen

OZ 259 Obermühlweg



Kriterien:

- nur ein Wipptier als Spielgerät
- nur ein Wipptier als Spielgerät
- geringe Größe und Nutzung
- wenig Spielwert
- größere Spielplätze in der Nähe
- geringe Rückbaukosten



Hohenwettersbach

OZ 2245 Rotenbüschle KSP



Kriterien:

- Erneuerung Spielgerät zeitnah notwendig
- geringe Größe und wenig Nutzung
- größere, attraktive Spielplätze in der Nähe
- Calisthenicsanlage bleibt bestehen

Grünwettersbach

OZ 2116 Böhmerwaldstraße



Kriterien:

- veralteter Fallschutz bei Schaukel, Erneuerung zeitnah notwendig
- geringe Größe und wenig Nutzung
- größere, attraktive Spielplätze im OT vorhanden
- ältere Spielgeräte

Stupferich

OZ 315 Trollinger Straße Grünanlage



Kriterien:

- Spielgerät müsste komplett erneuert werden (bereits Sperrung wegen Sicherheitsmangel/marodem Holz)
- geringe Größe und Nutzung
- attraktive Spielplätze in der Nähe

Mühlburg

OZ 754 Lindenplatz



Kriterien:

- Platzsituation mit einzelnen Drehgeräten
- geringe Nutzung und wenig Spielwert
- Nutzung als Stadtplatz möglich
- geringe Rückbaukosten

Waldstadt

OZ 2923 Insterburger Anlage KSP bei 28d



Kriterien:

- Sicherheitsprobleme Fallschutz Schaukel
- Sanierung wäre notwendig
- geringe Größe und geringe Nutzung
- wenig Spielwert
- attraktive Spielplätze in der Nähe vorhanden

Oststadt Ost

OZ 1104 Tullaplatz KSP



Kriterien:

- Nutzungskollision mit Fuß- und Radweg
- geringe Nutzung und geringer Spielwert
- alte Spielgeräte, Erneuerung notwendig
- Sicherheitsprobleme mit Fallschutz
- Sanierung wäre notwendig

Hagsfeld

OZ 1082 KSP Alte Bach Spielweg



Kriterien:

- Spielelemente entlang des Weges kaum genutzt (lt. BV)
- Reparaturen und Erneuerungen notwendig
- Mehrere, größere und attraktive Spielplätze in der Nähe

Oststadt Ost

OZ 2267 Durlacher Allee Kleingartenanlage, KSP



Kriterien:

- Schaukelsitz bereits abgebaut
- sehr geringe Größe und kaum Nutzung
- wenig Spielwert
- Übergabe an Kleingartenverein

Knielingen

OZ 780 Pfalzbahnstraße 2 bei Kleingartenanlage



Kriterien:

- Fläche wird als Parkplatz genutzt
- nur eine alte Tischtennisplatte
- wenig Spielwert und kaum Nutzung
- geringe Rückbaukosten

Knielingen

OZ 793 Ferdinand-Keller-Straße 11+27,
Durchgänge zur Kleingartenanlage



Kriterien:

- geringe Größe und wenig Nutzung
- wenig Spielwert
- Sicherheitsprobleme Fallschutz Schaukel
- Gestaltung als Grünanlage sinnvoll

Daxlanden

OZ 1557 Hermann-Schneider Allee Kleingartenanlage
Rheinaue Gewann Waid KSP I



Kriterien:

- geringe Größe und wenig Nutzung
- veraltete Spielgeräte
- wenig Spielwert
- Rutschenhügel nicht mehr DIN-konform
- Übergabe an Kleingartenverein

Grünwinkel

OZ 1594 Albgrün Theodor-Söhner-Weg KSP



Kriterien:

- Holz mehrerer Spielhäuschen marode: müssten komplett erneuert werden
- Rutschenanlage nicht mehr DIN-konform
- gesamte Anlage müsste komplett saniert werden
- Gestaltung als naturnahe Freizeitfläche

Beiertheim/Bulach

OZ 2440 Neue Anlage Straße

Kriterien:

- Geringe Ausstattung
(Bockrutsche, Einzelschaukel,
Wipptier, Wiesenfläche)
- Geringe Nutzung und laut
Bürgerverein wird bei Eltern
kein Bedarf gesehen für diesen
Spielplatz



Rüppurr

OZ 1393 Eichelgarten KSP II



Kriterien:

- Spielgeräte bereits weitgehend abgebaut
- geringe Größe und wenig Nutzung
- Lage in einem Waldbereich
- Übergabe der Fläche in die Zuständigkeit des Forstamtes geplant
- attraktiver Spielplatz in der Nähe (Eichelgarten KSP I)

Oberreut West

OZ 1517 Bernhard-Lichtenberg-Straße KSP



Kriterien:

- Sicherheitsprobleme beim Fallschutz
- großer Sanierungsbedarf
- größere, attraktive Spielplätze in der Nähe

Oberreut West

OZ 1533 Eugen-Geck-Straße 11a KSP



Kriterien:

- ein Spielgerät aus Sicherheitsgründen bereits abgesperrt
- veraltetet Spielgeräte mit wenig Spielwert
- hoher Sanierungsbedarf
- größere, attraktive Spielplätze in der Nähe