



**Legende**

- Geltungsbereich des Bebauungsplans "Fußballstadion im Wildpark"
- ALK-Daten

**Baumschutz (Bewertung Gartenbaumt)**  
 Kriterien:  
 Erscheinungsbild/Größe, Vitalität, Entwicklungsperspektive am Standort

- Kategorie 1:  
besonders erhaltenswerte Einzelbäume
- Kategorie 2:  
grundsätzlich erhaltenswerte Einzelbäume
- Baumgruppe, Zusammenfassung ohne Einzelbewertung  
(grundsätzlich erhaltenswert)
- Vitalität beeinträchtigt, erkennbare Vorschäden

Wichtige Leitstrukturen der Grünordnung (Schematisch):  
 Gehölzgehäufte entlang der Schlossstrahlen und am Adenauerweg.  
 Als Gehölzgehäufte besonderer Bedeutung möglichst homogen erhalten  
 und entwickeln, einzelne Unterbrechungen sind an geeigneten, konfliktärmeren  
 Bereichen möglich.

**Hinweis:**  
 Bewertet wurden vorrangig die Baumstandorte in planungsrelevanten Bereichen

**Baumarten**

- Ei Eiche (Stiel- / Traubeneiche)
- REI Rotleiche
- Bu Buche
- Ah Ahorn
- Hb Hänbuche
- Li Linde
- Rob Robine
- Ka Kiefer
- Ki Kiefer
- Ul Ulme
- Pa Pappel
- Pla Platane
- Ta Eibe
- t Totbaum (Quartierstrukturen)

Aufmaß Liegenschaftsamt, Stand Jan/2015  
 Baumstandort, Stammumfang in ca. 1 m Höhe, Kronenradius geschätzt,  
 innerhalb der Wäldflächen ist kein Aufmaß erfolgt; kann bei Bedarf ergänzt werden

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte, Stadt Karlsruhe Baumbewertung, Gartenbauamt, Stadt Karlsruhe (letzte Änderung am 23.01.2015)		 <b>Karlsruhe</b>	Plan: 4-1
Auftraggeber: <b>Stadt Karlsruhe</b> Umwelt- und Arbeitsschutz Marktstr. 14 76133 Karlsruhe	Maßstab: 1 : 1.000		
Projekt: <b>Bebauungsplan "Fußballstadion im Wildpark" – Umweltbericht</b>			
Planinhalt: <b>Baumschutz (Bewertung Gartenbaumt)</b>			
Auftragnehmer: <b>SPANG, FISCHER, NATZSCHKA, GMBH</b>	Datum: <b>Nov. 2015</b>		Datei: Plan_04-1_Baumbewertung_08A.mxd
Antragsteller:	Planverfasser:	Format: 100,5 x 97,9 cm	