

HILDAPROMENADE KARLSRUHE

Ist-Zustand und Fotodokumentation

- HISTORISCHE ANLAGE
- Anlage ist in die Jahre gekommen
 - Marode Natursteinmauern, überwuchert durch Ailanthus und Efeu
 - wenig Sitzgelegenheiten
 - geringe Pflanz- und Staudenflächen; wenig Diversität in den Pflanzungen



7



6



5



4



3



2



GRÜNZUG HILDAPROMENADE ZWISCHEN HARDT- UND STEUBENSTRASSE

- Bestandspflanzung wird durch Neupflanzung ergänzt

GRÜNZUG HILDAPROMENADE ZWISCHEN PHILIPPSTR. UND FLIEDERPLATZ

- Baumbestand weist durch Hitze und Trockenheit verursachte Schäden auf

GRÜNZUG HILDAPROMENADE ZWISCHEN BLÜCHER- UND FELIX MOTTL STRASSE

- Trockenheitsschäden an vorhandenen Heckenelementen

GRÜNZUG HILDAPROMENADE ZWISCHEN BLÜCHER- UND FELIX MOTTL STRASSE

- fehlende Sitzbänke
- Baumbestand weist durch Hitze und Trockenheit verursachte Schäden auf;

DRAGONERAREAL-ÖFFENTLICHE GRÜNLANLAGE

- Brunnenanlage ist defekt
- Urbanes Gärtnern ohne Wasseranschluss
- Fehlende Sitzgelegenheiten

- fehlende Sitzbänke
- Baumbestand weist durch Hitze und Trockenheit verursachte Schäden auf;
- Urbanes Gärtnern ohne Wasseranschluss
- Fehlende Sitzgelegenheiten